

**INFORMATII COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT MAJOR IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE**

**Conform Anexei 6 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase**

**1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului :**

**1.1 Numele sau denumirea comerciala a operatorului:**

**SC BUTANGAS ROMANIA SA – Intrarea Murmurului nr.2-4, Sector 1, Bucuresti**

**1.2 Adresa completa a amplasamentului**

**Punct de lucru: S.C. BUTAN GAS ROMANIA S.A. – Sucursala Lugoj**

**Localitatea Lugoj, Str. Buziasului, nr.33, jud Timis, cod postal 900850**

**Coordonate de localizare a amplasamentului :**

- Latitudine - 45°40'59.2"
- Longitudine - 21° 51' 48.56'

Telefon : 0722.528.994

Fax 031/8149982

e-mail : [office@butangas.ro](mailto:office@butangas.ro)

**2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca Notificarea prevazuta la art.7 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazute sa raportul de securitate prevazute la art.8 alin (1) sau Raportul de securitate prevazut la art.10 alin (1) au fost inaintate autoritatii competente**

Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de risc al Agentiei pentru Protectia Mediului, SC BUTAN GAS ROMANIA SA – Suc. Lugoj este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezentei pe amplasament a substanelor periculoase in cantitati mai mari decat cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

In conformitate cu prevederile legale au fost intocminte/actualizate si inaintate catre Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, respectiv ISUJ Timis, urmatoarele documente.

- Notificarea de activitate transmisa catre Secretariatul de Risc Timis (SRAPM), nr de inregistrare 3044RP / 13.04.2023.
- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase, ca parte integrata a Raportului de Securitate.
- Raportul de securitate cu nr.27/02.04.2019 inregistrat la SRAPM Timis cu numar 3742 RP/03.04.2019);
- Planul de urgență internă revizuit (Editia 4) a fost depus la ISU Timis, nr. inregistrare ISU Timis nr.4.603.438/16.02.2021.

**3. Explicarea in termeni simpli, a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului.**

Activitatatile desfasurate in cadrul amplasamentului pot fi grupate astfel:

Aprovizionarea GPL se realizeaza prin cisterne CF, depozitarea GPL in 2 rezervoare de capacitate 150 mc si 1 rezervor de capacitate 200 mc, manipularea GPL in vederea incarcarii de GPL in butelii de 26 litri sau de 79 de litrii in hala de imbutefiere, in cisterne auto sau CF.

Depozitarea de butelii de gaze petroliere lichefiate.

Operatorul este incastrat ca obiectiv SEVESO deoarece:

- Manipuleaza si depoziteaza Gaze Petroliere Lichefiate, cod CAEN 3521 respectiv cod CAEN 5210.

**4. Denumirele comune sau, in cazul substanelor periculoase cuprinse in partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substanelor si a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase**

Substanta periculoasa	Indicatii despre pericole speciale (fraze de risc)	
Aragaz (butan)	Clasa/diviziunea 2.1 cod clasificare 2 F Pericol : H220 - gaz extrem de inflamabil H280 - contine un gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire	Cod ONU 1965 HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. Nr. de pericol 23
Propan amestec	Clasa/diviziunea 2.1 cod clasificare 2 F Pericol : H220 - gaz extrem de inflamabil H280 - contine un gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire	Cod ONU 1965 HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. Nr. de pericol 23

Amestecuri propan-butан (autogaz)	Clasa/diviziunea 2.1 Cod clasificare 2 F Pericol : H220 - gaz extrem de inflamabil H280 - contine un gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire	Cod ONU 1965 HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. Nr. de pericol 23
--------------------------------------	---	---

**5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecate cu privire la conduită potrivita în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

O situație de urgență care poate afecta bunuri materiale, persoane sau mediul înconjurător va fi notificată (anunțată) de către Celula pentru situații de urgență a SC ButanGas Romania - Sucursala Lugoj organismelor cu atribuții de resort și adusă la cunoștința celor care este posibil să fi afectați. Următoarele date vor fi furnizate:

- Natura accidentului ce a avut loc;
- Substanțele degajate și cantitatea;
- Viteza și direcția vantului;
- Timpul estimat în care ajunge norul toxic;
- Date despre substanță și măsuri de prevenire împotriva substanței;
- Modalități de protecție a personalului și populației.

**Semnale de urgență și alarmare**

Urgențele care pot apărea în Depozitul Lugoj sunt clasificate astfel :

- **Urgenta Clasa A** (urgenta locală la unul din obiectele din incinta) – scăpare de GPL fără aprinderea vaporilor, situație în care defectele sau operarea gresită pot fi remediate cu resurse și mijloace proprii și care nu au consecințe în exteriorul amplasamentului ( ex: scurgeri datorită fisurării unei garnituri, demontării furtunelor flexibile fără a se verifica dacă ventilele sunt perfect inchise, spargerea presetuei la o pompă, purjare indelungată fără supraveghere);
- **Urgenta Clasa B** (urgenta pe amplasament) – scăpare de gaze cu aprinderea vaporilor de GPL și care nu pot fi remediate de personalul operator, fiind necesară intervenția Serviciului Privat pentru Situații de Urgență a SC ButanGas Romania – Sucursala Lugoj (ex: spargere de garnituri cu aprindere, blocare unei supape de siguranță pe deschis și aprinderea gazelor);
- **Urgenta Clasa C** (urgenta în afara amplasamentului) – scăpare de GPL și formarea unui nor potential exploziv pentru care este necesară și intervenția unor forțe suplimentare decât cele de pe amplasament – personal ButanGas, SPSU a ButanGas, fortele aparținând ISU Timiș, Politie, Primărie, Gardă de Mediu, Salvare.

Instițuirea se realizează în trepte, funcție de cantitatea de vapori, intensitatea, raza și direcția norului de gaze.

Semnalele de alarmă sunt date prin intermediul sirenei pe două tipuri de semnale.

**Pentru Clasa A**

- nu se introduc semnale acustice;

**Pentru Clasa B**

- durata semnal: 2 minute - 5 sunete a căte 16 secunde cu pauze între ele de 10 secunde;

**Pentru Clasa C**

- durata semnal: 2 minute - 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde între ele ;

**Încetarea alarmei**

- sunet continuu, timp de 2 minute, pentru încetarea alarmei.

In toate cazurile considerate posibile (accident chimic, incendiu, explozie, cutremur sau altele) se folosesc semnalul de alarmare pentru dezastre.

In plus, operatorul anunță autoritățile competente pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Comisariatul județean al Garzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați).

Populația din zona de risc, pentru evitarea accidentării/intoxicării trebuie să adopte un comportament specific situațiilor de urgență respectând următoarele măsuri:

- Din momentul depistării sau avertizării primite vor anunța la 112 – apel unic de urgență pericolul creat sau dacă există date sau indicii despre persoane care prezintă simptome de intoxicație cu substanțe chimice (ex: miros intepător și sufocant, usturime a ochilor, nasului și gâtului, tuse, senzații de sufocare și scurgeri prin nas, pierdere cunoștinței);
- Dacă se află în afara unor clădiri, populația afectată trebuie să se îndepărteze căt mai repede și la distanță căt mai mare de zona de pericol, pe direcție perpendiculară directiei vantului; pe cat posibil deplasarea se va face în mod ordonat și fără a crea panică;
- Este deosebit de important ca în momentul producerii unor astfel de evenimente populația să se adapostească în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de etanșezare a ușilor și ferestrelor utilizând pentru izolare materiale aflate la indemana (produse textile, bureți, chit, banda izolatoare);
- Se va opri orice instalatie de aer conditionat sau de ventilare și nu se vor parasi cladirile decât la încetarea alarmei transmisa prin mijloace specifice;
- Se vor folosi mijloace de protecție individuală specifice, dacă există (masca contra gazelor, costum de protecție) sau improvizate (masca de tifon sau panza suprapusa, între care se introduce vată, care se umezesc și se aplică peste nas și gura legându-se la ceafă);

- Pentru protectia intregului corp se mai pot folosi costume de lucru din panza cauciucata, pelerine si costume din materiale plastice rezistente, caciuli, sepci, cizme de cauciuc, bocanci, manusi de cauciuc menajere sau din piele;
  - Acolo unde exista adpost de protectie civila se va cauta imediat patrunderea in interorul acestuia si inchiderea ermetica a usilor;
  - Parasirea cladirilor, adaposturilor se va face numai la instiintarea organelor de specialitate prin semnalul de „Incetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice.
6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art. 20 alin. (5) din Legea 59/2016 sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere, informatii mai detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerinte de confidentialitate stabilite potrivit legii).

Nr.crt	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritatatile competente	Autoritatile participante	Tematica inspectiei
1	16-17.10.2023	Inspectoratul pentru situatii de urgență județean Timiș, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu Timiș, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș	Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase

**Nota:**

Informatii detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea nr.59/2016, pot fi obtinute la cerere, la sediul societatii, judetul Timis, Localitatea Lugoj, Str. Buziasului nr.33

**Persoane de contact:**

- Carabas Alin, Responsabil pentru managementul riscului, Tel: 0722.528.994
- Cardos Ionut – Sef depozit, Tel:0722.450.113
- Responsabil Protectia Mediului. Tel: 0722.468.785
- Dumitru Ovidiu, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta, Tel : 0722.468.785
- Oprisan Dinu, Inspector Protectie Civila, Tel: 0722.512.491

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea 59/2016**

Informatii suplimentare, pot fi solicitate, sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea 59/2016, la sediul Sucursalei Lugoj, adresa Str. Buziasului nr.33, jud. Timis, cod postal 900850.

**Persoane de contact:**

- Carabas Alin, Responsabil Managementul Riscului, Tel: 0722.528.994
- Cardos Ionut – Sef depozit, Tel:0722.450.113
- Dumitru Ovidiu, Responsabil Protectia Mediului. Tel: 0722.468.785
- Dumitru Ovidiu, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta, Tel : 0722.468.785
- Oprisan Dinu, Inspector Protectie Civila, Tel: 0722.512.491

Si la sediul : SRAMP Timis - Tel: 0256.491795, 0256.226675, e-mail office@apmtm.anpm.ro  
CJ – GNM Timis,Tel: 0256.219.892; 0374.628.256, e-mail: [citimis@gnm.ro](mailto:citimis@gnm.ro)  
ISUJ : Tel: 0256.434.870, 0256.434.871, e-mail: [office@isutimis.ro](mailto:office@isutimis.ro)

## PARTEA 2

**1. Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora**

Sursele de pericol de accident major sunt reprezentate de produsele petroliere lichefiate utilizate/manipulate/stocate, aflate in cantitati relevante pe amplasament.

Accidentele majore pot fi generate de urmatoarele activitati desfasurate pe amplasament :

- Descarcarea/incarcarea GPL din/in cisterne CF
- Incarcarea/descarcarea de GPL In/din cisterne auto;
- Transvazarea GPL dintr-un rezervor în altul
- Operațiuni de verificare în timpul pompării și utilizării compresoarelor GPL
- Incarcarea de GPL (butan, propan) in buteii de 26 litri si 79 litri

### Cauze operationale si/sau conditiile favorizante ale accidentelor

- supraîncălzirea GPL în rezervoarele de stocare;
- scurgeri accidentale de la rezervoarele de stocare;

- nefuncționarea indicatorului de nivel care poate duce la depășirea gradului maxim admis de umplere;
- evaporarea GPL-ului, ca urmare a unei fisuri în corpul rezervoarelor;
- prezența unor lichide inflamabile, sau alte materiale combustibile, oxidative, corozive sau toxice în apropierea rezervoarelor;
- prezența unor surse de aprindere în vecinătatea rezervoarelor;
- gazarea pompelor datorită intrării în cavitate sau pierderea de produs pe la sistemele de etanșare;
- scurtcircuit la instalația electrică din stațiile de pompare ale GPL sau la compresoarele de GPL;
- nedeschiderea supapelor la creșterea presiunii sau blocarea acestora pe poziția închis;
- fisuri ale conductelor de transport.

**Efectele potențiale asupra sănătății populației și mediului sunt reprezentate în principal de riscul de :**

*Inhalare. Nu este toxic, dar este un anestezic puternic, inhalarea în exces cauzând moartea prin aritmie. Poate fi considerat și un asfixiant datorită diluării oxigenului disponibil.*

*Contactul cu pielea.* În stare lichidă, gazul petrolier poate produce arsuri la rece la nivelul pielii datorită caracteristicii sale de a se evapora rapid.

*Contactul cu ochii.* Nu produce iritarea ochilor. Contactul ochilor cu vaporii de GPL poate produce înghețarea acestora. Acest lucru poate determina vatămări permanente ale globului ocular și chiar orbirea.

Expunerea prelungită la concentrații mari ale vaporilor poate cauza dureri de cap, amețeli, slăbiciune, confuzie, vedere neclară, asfixiere, irregularități ale ritmului cardiac, inconștiență, poate afecta sistemul nervos central și poate provoca chiar moarte.

*Efectele propanului asupra sănătății umane.* La concentrații în aer de 1 000 ppm, propanul nu este toxic. Expunerea de durată scurtă la o concentrație de 10 000 ppm nu produce simptome. O concentrație de 100 000 ppm poate produce o ușoară amețeală, chiar și la o expunere de câteva minute, dar nu este în mod evident irritant pentru nas și gât.

Propanul are caracteristici asfixiante. Concentrații mari ale propanului pot înlocui oxigenul din aer, în special în spațiile închise, producând asfixierea persoanei expuse. Conținutul de oxigen al aerului nu trebuie să scadă sub 18%.

Nu există efecte pe termen lung ale expunerii la propan.

*Efectele butanului asupra sănătății umane.* În urma inhalării butanului, acesta pătrunde în sistemul pulmonar și apoi în circuitul sanguin și în câteva minute se produce intoxicația persoanei în cauză. Efectele acute ale inhalării butanului includ : amețeli, hipertensiune, tahicardie, dezorientare, confuzie, delir, halucinații, dureri de cap, ataxie, etc. Inhalarea butanului poate fi fatală datorită înlocuirii oxigenului din celulele roșii ale sângele, urmată de hipoxie și asfixiere.

Scenarii de accident major cu efect în afara amplasamentului sunt :

Scenarii	Zona	Raza (m)	Frecvența an <sup>-1</sup>
<b>A. Depozitare GPL (maxim butan: 1x170 mc = 80 tone; propan 1x120 mc = 65 tone; autogaz 1x126 mc = 75 tone )</b>			
A1. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanșărilor aparute la rezervorul de butan 170 mc = 80 tone:			
A1.1. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanșărilor – Zona de Inflamabilitate – Flash fire	Mortalitate ridicata	71	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	106	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	35	10 <sup>-5</sup>
A1.2. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanșărilor – Zona toxică	Zona II Vatamari ireversibile	68	10 <sup>-5</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	132	10 <sup>-5</sup>
A1.3. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanșărilor – Explosie de vaporii	Zona III Vatamari reversibile	60	10 <sup>-5</sup>

Scenarii	Zona	Raza (m)	Frecventa an <sup>-1</sup>
A1.4. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor - Incendiu - Jet fire	Mortalitate ridicata	31	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	43	10 <sup>-5</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	51	10 <sup>-5</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	65	10 <sup>-5</sup>
A.2. Explosie rezervor - BLEVE	-Mortalitate ridicata	97.5	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	255	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	346	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	441	9.4x10 <sup>-7</sup>
<b>B. Incarcare/descarcare GPL la rampa CF (maxim 160 mc = 80 tone GPL)</b>			
B1. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor			
B1.1. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor - Zona de Inflamabilitate - Flash fire	Mortalitate ridicata	74	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	109	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	38	10 <sup>-5</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	71	10 <sup>-5</sup>
B1.2. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor - Zona toxică	Zona III Vatamari reversibile	135	10 <sup>-5</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	63	10 <sup>-5</sup>
	Mortalitate ridicata	31	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	43	10 <sup>-5</sup>
B1.3. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor - Explozie de vapori	Zona II Vatamari ireversibile	51	10 <sup>-5</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	65	10 <sup>-5</sup>
	Mortalitate ridicata	98	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	257	9.4x10 <sup>-7</sup>
B1.4. Eliberarea de GPL prin intermediul neetanseitilor - Incendiu - Jet Fire	Zona II Vatamari ireversibile	348	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Mortalitate ridicata	31	10 <sup>-5</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	43	10 <sup>-5</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	51	10 <sup>-5</sup>
B.2. Explosie cisterna CF - BLEVE	Zona III Vatamari reversibile	65	10 <sup>-5</sup>
	Mortalitate ridicata	98	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	257	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	348	9.4x10 <sup>-7</sup>

Scenarii	Zona	Raza (m)	Frecvența an <sup>-1</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	444	9.4x10 <sup>-7</sup>
<b>C. Depozitare butelii - Explosie BLEVE Depozit Butelii (54 mc=26 tone GPL) – Radiatie termica</b>			
C. Explosie Depozit Butelii - BLEVE	Mortalitate ridicata	68.5	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona I Prag de mortalitate	182	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona II Vatamari ireversibile	247	9.4x10 <sup>-7</sup>
	Zona III Vatamari reversibile	315	9.4x10 <sup>-7</sup>

- 2. Confirmarea faptului că titularul activitatii (operatorul) are obligația de a intreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora;**

Butan Gas Romania SA, confirma ca a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate in cadrul amplasamentului, atat pentru operarea in siguranta a instalatiilor, prin utilizarea normelor, standardelor internationale, auditare periodica, pregatire teoretica si practica atat pe amplasament cat si in afara acestuia, impreuna cu autoritatatile cu sarcini de raspuns in caz de accident major, pentru a actiona in situatia accidentelor majore si pentru a minimiza efectele acestora. Faptul ca SC Butan Gas Romania SA a elaborat Planul de urgența interna si Raportul de Securitate, confirma ca titularul activitatii are obligatia de a lua masurile interne adecvate pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora ; In cadrul acestuia sunt stabilite masuri concrete care se iau in toate situatiile de accidente identificate prin analiza sistematica de risc in cadrul Raportului de securitate, atat la nivelul instalatiilor afectate cat si la nivelul conducerii amplasamentului.

De asemenea, Butan Gas Romania SA are constituit un Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta care are atat pregatirea necesara pentru interventia in regim de urgența in caz de incident/accident. Pentru obtinerea de informatii cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact :

- Carabas Alin, Responsabil pentru managementul riscului, Tel: 0722.528.994
- Cardos Ionut, Sef Depozit, Tel: 0722.450.113
- Dumitru Ovidiu, Responsabil Protectia Mediului, Tel: 0722.468.785
- Dumitru Ovidiu, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta, Tel: 0722.468.785
- Oprisan Dinu, Inspector Protectie Civila, Tel: 0722.512.491

Intreaga activitate de pe amplasament este certificata, in cadrul obiectivului existand implementat un Sistem de Management integrat, calitate-mediu-securitate si sanatate in munca (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), care include un sistem de proceduri si instructiuni pentru operarea instalatiilor in conditii de siguranta si pentru executarea in siguranta a tuturor operatiilor si activitatilor, operatii tehnologice, Planificare mentenanta a echipamentelor, echipamente mediu EX, instruire personal propriu si contractatori din punct de vedere al riscurilor asociate activitatii, planificare, instruire si simulare situatii/tipuri de urgența, control documente si inregistrari) ;

- 3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricărora efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident;**

Informatii cu privire la planul de urgența externă se regasesc pe site-ul ISUJ Timis la urmatorul link.  
[https://www.isutimis.ro/images/Informa%C8%9Bii\\_PUE - S.C. BUTAN GAS ROMANIA\\_S.pdf](https://www.isutimis.ro/images/Informa%C8%9Bii_PUE - S.C. BUTAN GAS ROMANIA_S.pdf)

- 4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.**

Nu este cazul

**Responsabil pentru managementul securitatii**

Alin Carabas